

# T346C Návod k použití

## Upozornění

1. Spínací hodiny jsou určeny pro maximální zátěž 3500W (230V, 50Hz)
2. Neponořujte spínací hodiny do vody nebo jiných kapalin.
3. Topení a podobné spotřebiče, které mohou při provozu způsobit požár, připojené k spínacím hodinám by nikdy neměly být ponechány bez dohledu při provozu. Výrobce doporučuje takové spotřebiče ke spínacím hodinám nepřipojovat.

## Nastavení vypnutí

1. Zasuňte spínací hodiny do zásuvky.
2. Postupně probliknou všechny LED tam a zpět indikující přítomnosti napětí.
3. Teď je možno opakovaným stiskem tlačítka nastavit požadovaný čas vypnutí připojeného spotřebiče po 15min intervalech od 15min do 15hod a 45min. Celkový čas vypnutí je indikován příslušnými LED.

## Nastavení zapnutí

1. Stisknete-li a podržíte tlačítko po dobu 2sec. Když se první LED rozblíká, můžete nastavit tlačítkem požadovaný čas zapnutí.

## Nastavení zapnutí a vypnutí

1. Stisknete-li a podržíte tlačítko po dobu 2sec. Když se první LED, rozblíká, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2sec. tak, aby LED nesvítila. Pak nastavte čas vypnutí.
2. Stisknete-li a podržíte tlačítko po dobu 2sec. tak, aby první LED blikala. Pak nastavte čas zapnutí. Takto můžete nastavit časovač tak, aby např. po 3 hod. sepnul a po 15hod. vypnul.

Pokud nastavování skončilo, časovač začne po 5sec. pracovat.

## Technický popis

Napětí	220-240V, 50Hz
Max. zátěž	16A, 3500W
Min. nastavitelný čas	15 minut
Max. nastavitelný čas	15hod, 45min.
Provozní teplota	- 20°C to + 85°C